LADURNER UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

HAFNER RENEWABLE ENERGIES

Spett.le
PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
Piazza Resistenza, 34
51100 Pistoia
Fax: 0573/374624
c.a. Dott.ssa Cristina Capannoli

16 8024
2.

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
11.GIU.2009
N. 89176 CAT. 16 CL. 2

Spett.le
ARPAT
Dipartimento Provinciale Pistoia
Via Baroni, 18
51100 PISTOIA
Fax: 0573/21751
c.a. Dott.ssa Serena Perissi

Montale, 10 Giugno 2009

N. NS RIF: 090610_FX_Comunicazione emissioni

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – A.I.A. Ordinanza 2069 del 30.10.2007; A.I.A. Ordinanza 2289 del 25.11.2008; A.I.A. Ordinanza 892 del 29.04.2009; Comunicazione.

In riferimento a quanto prescritto all'articolo 16 del D.Lgs. 133/05, con la presente Vi comunichiamo che il giorno 09/06/2009 il sistema di misura in continuo delle emissioni in atmosfera della Linea 3 ha registrato alcuni valori di concentrazione del monossido di carbonio (CO) superiori ai valori limite.

In particolare, il superamento del limite è riferibile a quanto indicato al punto A, paragrafo 5 dell'allegato 1 al D.Lgs. 133/05 che prescrive che il 95% dei valori medi di CO su 10 minuti misurati nell'arco di 24 ore non sia superiore a 150 mg/Nm^3.

Nella giornata del 09/06/2009, i valori medi su 10 minuti del parametro CO misurati sulla Linea 3 superiori al limite di 150 mg/Nm^3 sono stati pari al 6%, a fronte del restante 94% di valori che sono risultati inferiori.

LADURNER
UMWELTTECHNIK - ECOLOGIA

HAFNER®
RENEWABLE ENERGIES

Dato che il confronto con il valore limite su 10 minuti necessita l'acquisizione di tutti i valori sulle 24 ore, è stato possibile effettuare la verifica del rispetto del limite stesso solamente dopo le ore 0.00 del giorno 10/06/2009

Il valore medio giornaliero nella giornata del 09/06/2009 è stato pari a 29,5 mg/Nm^3, a fronte di un valore limite di 50 mg/Nm^3.

La causa di quanto sopra è dovuta ad una avaria sul sistema di rotazione del forno della Linea 3 verificatasi intorno alle ore 0,00 del giorno 09/06/2009.

A seguito di questa avaria il personale di turno ha tempestivamente ripristinato il normale funzionamento del forno, ma si sono verificate difficoltà a riportare la temperatura del forno stesso ai valori di regime.

Il personale di turno ha provveduto, quindi, ad avviare le procedure per la fermata della linea interrompendo l'alimentazione dei rifiuti e iniziando lo svuotamento del forno intorno alle ore 3.00.

Il corretto funzionamento della linea 3 è stato ottenuto con interventi di pulizia della presa fumi del forno che hanno permesso di rimetterla in funzione intorno alle ore 12.00 del giorno 09/06/2009.

Con l'occasione si porgono
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE IMPIANTO
Ing. Gianluca Musetti