Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

PROT. 87084

11 LUG. 2011

Fax 0471 949805 — *LADURNER IMPIANTI S.r.l.*
Via W. Tobagi
51037 Montale

Fax 055 5305606 — e, p.c. *ARPAT di Pistoia*
Via Baroni, 18
51100 Pistoia

Oggetto: D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Termovalorizzatore di Montale. Comunicazioni

In riferimento all'Ordinanza di diffida n° 779 del 21/04/2011 e alla documentazione da Voi trasmessa in risposta a quanto disposto nell'atto sopra citato, si comunica che nella riunione del 28/06/2011 i tecnici di ARPAT e della Provincia hanno proceduto con l'esame della documentazione di cui sopra evidenziando quanto di seguito riportato.

Richiesta punto 1.1.
Il documento dovrà essere riformulato per tutti gli impianti di abbattimento distinguendo la parte di controllo operativo da quella di manutenzione delle singole parti del sistema di abbattimento dell'impianto. Per quest'ultima dovranno essere specificate le azioni di manutenzione e le relative tempistiche nonché la formazione del personale adibito alla loro effettuazione. Dovrà essere posto particolare attenzione alle azioni di gestione dell'impianto da quelle di manutenzione.
Le tempistiche di manutenzione dovranno essere specificatamente definite.

Richiesta punto 1.2
Il documento dovrà essere ripresentato integrando la tabella del capitolo 3 "Elenco allarmi" con la definizione delle azioni previste per la correzione dell'anomalia e le azioni conseguenti previste su tutto il resto dell'impianto in seguito al verificarsi dell'anomalia. A titolo esemplificativo si evidenzia che nel caso si verificasse il fermo motore coclea dosatrice l'effetto risultante è quello dell'immediata interruzione dell'immissione di carbone attivo ma non viene specificato quali siano le conseguenze del funzionamento dell'impianto.

Richiesta punto 1.3
Dovrà essere comunicata all'ARPAT e a questa Amministrazione la data di inizio e fine lavori di realizzazione del serbatoio di stoccaggio dell'urea nonché le modalità operative dell'utilizzo del serbatoio stesso con particolare riferimento alle operazioni di carico e utilizzo al fine di evitare e/o gestire eventuali sversamenti.

Richiesta punto 1.7
In considerazione delle attuali problematiche verificatesi alla linea 1 si richiede l'aggiornamento del cronoprogramma.

Si rimane pertanto in attesa della documentazione integrativa di cui sopra che dovrà pervenire entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente.

LG

Il Dirigente
Dott. For. G.A. Merendi

Sede: Piazza S. Leone, 1 – 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.provincia.pistoia.it Email provpt@provincia.pistoia.it