

Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistola

PROVINCIA DI PISTOIA

- PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0120269 / 2011 / A

Data 01/09/2011

Class.16-02

VERBALE RIUNIONE DEL 25/08/2011

Oggetto: Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.I. - Termovalorizzatore di Montale.

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione integrata ambientale.. Esame della documentazione di risposta all'Ordinanza di Diffida n° 779 del 21/04/2011.

Il giorno 25/08/2011 alle ore 15.00, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. nº 113480 del 09/08/2011, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

| nti di seguito riportati: | |
|------------------------------|--|
| Dott esa Cristina Canannoli | Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente |
| Doll.ssa Oristina Capatitica | Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente |
| F.I. Luca Octramin | A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia; |
| Dott.ssa Serena Perissi | A.R.F.A.T. Dipartificities 1 Total Galactic States |

I tecnici, richiamato il verbale del 28/06/2011 ed esaminata la documentazione presentata dalla Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l., acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. nº 110373 del 03/08/2011, riguardante la risposta a quanto richiesto con la nota prot. nº 97084 del 11/07/2011, rilevano che la stessa sia da ritenersi esaustiva rispetto a quanto evidenziato nella precedente riunione del 28/06/2011 inerente l'oggetto.

Successivamente, in relazione alla diffida di cui all'Ordinanza n° 1231 del 02/08/2011, i tecnici, ancorché l'argomento non fosse all'ordine del giorno, hanno esaminato la documentazione, acquisita agli atti della Provincia con prot. n° 116813 del 23/08/2011, con la quale la ditta Ladurner Impianti S.r.l. ha risposto a quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 dell'Ordinanza sopra citata.

Dall'esame della documentazione viene rilevato che in seguito alla anomalia del sistema iniezione dei carboni attivi (notte fra il 4 e il 5 maggio) il gestore ha interrotto l'alimentazione del forno con i rifiuti come previsto dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs 133/2005 e che dai tabulati dei parametri misurati in continuo non risultano superamenti dei valori limite alle emissioni. Viene, inoltre, rilevato che l'analisi della fiala AMESA relativa al periodo 02/05/2011-17/05/2011 non evidenzia anomalie.

Dott.ssa Cristina Capannoli P.I. Luca Gentilini Dott.ssa Serena Perissi