PROVINCIA DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.

29 LUG. 2011
107790

LADURNER Impianti srl
Via Insbruck n.33
39100 Bolzano

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti Montale (PT) – Relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto – richiesta chiarimenti.

In riferimento alla "Relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto" trasmessa con vostra nota 110627 del 30/06/2011 si segnala che sulla copertina dela relazione e sulla relazione iniziale si fa riferimento all'anno 2011 anziché al 2010 trattandosi di una relazione a consuntivo; si chiede quindi di verificare la presenza di eventuali altri errori di riferimento e fornire una comunicazione di errata corrige in vista della pubblicazione di detta relazione sul sito INTERNT della Provincia .
Si allega la fotocopia delle prime 2 pagine della relazione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente responsabile
Dr. For. Giovanni Ariberto Merendi

Indirizzi:
- per la corrispondenza: Piazza S.Leone 1, Pistoia posta elettronica: a.merendi@provincia.pistoia.it
- per informazioni: Uffici di Piazza della Resistenza n°54 -Pistoia- tel. 0573/372041 centralino 0573/3741 ; fax 0573/372024
LADURNER_RELAZIONE _ANNUALE_20_10.doc

ECOL STUDIO

Lucca,28 .06.2011
Ns. rif.to 2112811-001

Ladurner Impianti S.r.l.
Via Innsbruck, 33
39100 - Bolzano (BZ)

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI MONTALE

ANNO 2011

Relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto

Validazione dei dati della strumentazione in continuo per il monitoraggio degli inquinanti in emissione

STUDIO S.R.L. - LABORATORIO ANALISI - QUALITÀ - SICUREZZA - AMBIENTE - FORMAZIONE
Via Michele del Carso, 4
Milano - Italia
ecolstudio.com

Sede Operativa - Amministrativa:
Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca - Italia
Tel +39 0583 400.11 Fax +39 0583 400.300

ECOL STUDIO

Andamento generale dell'impianto

La presente relazione raccoglie gli elementi necessari per una valutazione globale dell'andamento dell'impianto nell'anno 2011 sotto il profilo emissivo e sotto quello tecnico manutentivo.

Per la parte specifica riguardante le emissioni in aria vengono riportate:

1) **Tabelle di riepilogo giornaliero per singolo giorno dell'anno con indicazioni di superamento di limiti semiorari e/o giornalieri.**
   Le tabelle sono redatte da un professionista abilitato, in seguito all'acquisizione di tutti i dati registrati nell'anno, evidenziando nel caso inquinanti che abbiano ecceduto i limiti imposti.

2) **Tabelle con l'indice di disponibilità dei dati per ogni inquinante (media mensile) e delle ore di normale funzionamento dell'impianto (Onf)**
   Gli indici di disponibilità per singolo inquinante sono stati calcolati facendo il rapporto percentuale tra il numero delle medie semiorarie valide registrate dal sistema di acquisizione istallato di ogni inquinante e le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese.

3) **Tabelle riportanti la risposta strumentale dell'apparecchiatura dedicata alla lettura in continuo**
   Le tabelle riportate riassumono le verifiche mensili delle risposte della strumentazione in continuo effettuate durante il controllo con bombole di riferimento a concentrazione nota e certificata (per ogni parametro sottoposto al monitoraggio in continuo). Eventuali discrepanze tra i fattori di calibrazione K relativi ad un mese e quelli del mese successivo sono dovuti agli interventi di manutenzione e taratura effettuati dai tecnici della ditta Environnement Italia spa.

STUDIO S.R.L. - LABORATORIO ANALISI QUALITÀ SICUREZZA AMBIENTE FORMAZIONE
...ato:
...Michele del Carso, 4
...ano - Italia
...studio.com
Sede Operativa - Amministrativa:
Via dei Bichi, 293 - 55100 Lucca - Italia
Tel +39 0583 400.11 Fax +39 0583 400.300
E-mail: info@ecolstudio.com